



Model No: 720-0882S
Modelo N ° : 720-0882S
Modèle n° : 720-0882S

Assembly Instruction Manual
Instrucciones de Asamlea
Consignes pour l'assemblage



Table of Contents

Índice

Table des matières

Package Content List.....	2-5	Lista de contenido del paquete..	2-5	Liste des pièces de l'emballage---	2-5
Preparation	6	Preparacion	6	Préparatifs-----	6
Assembly Instruction	7-23	Instrucciones de montaje	7-23	Consignes pour l'assemblage-----	7-23

19000620A0

FOR OUTDOOR USE ONLY
PARA USO EN EXTERIORES
POUR USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT

Package parts List
 Lista de contenido del paquete
 Liste des pièces de l'emballage

1



2



3




4



5



6




7




8

x4




9

x2



10

x2



Package parts List
Lista de contenido del paquete
Liste des pièces de l'emballage

11



12




13 x2




14 x2



15



16



17



18



19



20 x2




Package parts List
 Lista de contenido del paquete
 Liste des pièces de l'emballage


21




22




23 x5



24



25




26




27



28



29



30



Package parts List
Lista de contenido del paquete
Liste des pièces de l'emballage

31




32

x2



Tools Needed / Herramientas necesarias/ Outillage requis



Some parts come with Screws pre-installed.
Loosen and tighten for final assembly.



Algunas partes vienen con los tornillos pre instalados.
Afloje y apriete para el ensamble final.




Certaines pièces sont livrées avec les vis pré-installées.
Desserrez et resserrez pour l'assemblage final.

Hardware package list/ Lista de tornillos del paquete Liste des vis de l'emballage

Truss head screw with locking washer
1/4 - 20 x 5/8"

Tornillos de cabeza reforzada con la arandela 1/4- 20 x 5/8"

Vis à tête bombée avec rondelle de blocage 1/4- 20 x 5/8 po




Truss Head Screw
5/32 - 32 x 3/8"

Tornillo de cabeza ovalada

5/32 - 32 x 3/8"

Vis cruciforme 5/32 - 32 x 3/8 po




Flat Head Screw
5/32-32x3/8"

Tornillo de cabeza plana

5/32-32x3/8"

vis à tête plate

5/32-32x3/8 po




Truss Head Screw
1/4 - 20 x 5/8"

Tornillo de cabeza ovalada

1/4 - 20 x 5/8"


Vis cruciforme 1/4 - 20 x 5/8 po



Flat Washer 1/4"

Arandela plana 1/4"


Rondelle plate 1/4 po





Flat Washer 5/32"


Arandela plana 5/32"

Rondelle plate 5/32 po









3




6




7




8





9





10





11





12






13







14




15




16 !



17



15





18





17





19




20







23




24



25 !



26



27

B



x1



28


D




x4




29





30



31



32



33


30




34

31

32



35



36

