

Motherboard Technical Update

This is an information update for the user guide.

The update to the CPU Power connector's pin definition is as below:

Previously	Currently

主板技术更新

此为用户手册的信息更新。

CPU 电源插槽针脚定义更新如下：

变更前	变更后

主機板技術更新

此為使用手冊的資訊更新。

CPU 電源插槽針腳定義更新如下：

變更前	變更後

マザーボードテクニカルアップデート

マザーボードユーザーガイドにおきまして、以下のとおり一部に誤りがありましたので、ここに訂正お詫び申し上げます。

お手数ですが、該当ページにつきましてはユーザーガイドの内容を下記に読み替えてください。

誤×	正○